

№ 15 от 25.02.2022

В отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по
городу Челябинску

заведующего МАДОУ «ДС
№ 427 г. Челябинска»
С.М.Кошкиной

Ответ на предписание № 103/1/1

по устранению нарушения обязательных требований пожарной безопасности от 19.02.2021г.

Государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору Рузаевым Н.Е.
проведена плановая выездная проверка 16.02.2021г. МАДОУ «ДС № 427 г. Челябинска».
Составлено предписание № 103/1/1 по устранению нарушения обязательных требований
пожарной безопасности от 19.02.2021г.

По пунктам предписания № 103/1/1 сообщая следующее:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1	В помещении плотницкой (техническому паспорту помещения №36, №37) на первом этаже здания отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	Выполнено (фотографии № 1,2) Договор на выполнение работ № 36539 от 28.04.2021г.
2	Отсутствует аварийное освещение в помещении дежурного поста, где установлены приборы автоматической системы пожарной сигнализации	Выполнено (фотографии № 3) Договор на выполнение работ № 36539 от 28.04.2021г.
3	Над эвакуационным выходом, ведущим из помещения музыкального зала (первый этаж) отсутствует световой оповещатель «Выход»	Выполнено (фотографии № 4) Договор на выполнение работ № 36539 от 28.04.2021г.
4	На пути эвакуации в левой лестничной клетке первого этажа здания радиатор отопления выступает из плоскости стены на высоте менее 2,2 м	Срок выполнения июнь 2022г., после окончания отопительного сезона. Проектно-сметная документация находится на проверке в МКУ «Челябстрозаказчик»
5	На пути эвакуации в левой лестничной клетке первого этажа здания радиатор отопления выступает из плоскости стены на высоте менее	Срок выполнения июнь 2022г., после окончания отопительного сезона.

	2,2 м	Проектно-сметная документация находится на проверке в МКУ «Челябстрозаказчик»
6	В правой лестничной клетке на пути эвакуации первого этажа здания имеется перепад высоты в виде ступеней, на которых отсутствуют ограждения с перилами	Выполнено (фотографии № 5)
7	В правой лестничной клетке на пути эвакуации первого этажа здания имеется перепад высоты в виде ступеней, на которых отсутствуют ограждения с перилами	Выполнено (фотографии №6)
8	Заполнение проёма противопожарной перегородки, разделяющей помещение кастилянной и общий коридор первого этажа, не выполнено противопожарной 1-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 30, по факту дверное полотно выполнено из дерева) отсутствуют сертификаты соответствия	Выполнено (фотографии № 7,8)
9	В подвальном помещении отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	Выполнено (фотографии № 9,10,11) Договор на выполнение работ № 36539 от 28.04.2021г.
10	Снята дверь эвакуационного выхода, ведущая из игровой в раздевалку группы № 6 предусмотренная проектной документацией	Выполнено (фотографии № 12)
11	В подвальном помещении допускается складирование горючих материалов	Выполнено (фотографии № 13)

Заведующий МАДОУ «ДС № 427
г. Челябинска»

М.П.



С.М. Кошкина